

4.1.8 Erneuerung einer vestibulären Kompositverblendung an Teleskop 11 und Zulöten eines perforierten Sekundärteleskops an 17

Kassenleistung

Kurze Fallbeschreibung

- Ein einer Oberkiefer-Teleskopprothese war das Außenteleskop bei 17 perforiert. Das Außenteleskop muss nun zugelötet werden, um die Friktion und Funktion wiederherzustellen. Zusätzlich wurde die vestibuläre Verblendung an Teleskop 11 erneuert.

Versorgungsart

- Regelversorgung

Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
BEL-II-Positionen			
OK, UK	2	001 0	Modell
	1	002 3	Verwendung von Kunststoff
	1	012 0	Mittelwertartikulator
11	1	155 0	Konditionierung je Zahn/Flügel
11	1	164 0	Vestibuläre Verblendung Komposit
OK	1	801 0	Grundeinheit ZE
17	1	820 0	Instandsetzung Krone/Flügel/Brückenglied
17	1	870 0	Metallverbindung bei Instandsetzung/Erweiterung
	2	933 0	Versandkosten

Material- und Laborkosten

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
17	g/75 %	Mat.	Lot

Kommentierung

- Die Befund-Nr. 6.8 ist für das Zulöten einer aufgeschlitzten Sekundärkrone laut Clearing-Stelle zulässig.
- Die Festzuschüsse 6.8 und 6.9 sind zusammen zulässig, wenn zwei Befunde wie in diesem Beispiel vorliegen.
- Die Pos. 002 3 Verwendung von Kunststoff kann hier berechnet werden, da in diesem Beispiel die Verwendung des Kunststoffes auf das Ausblocken des Sekundärteiles bezogen ist.
- Die Pos. 933 0 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

Festzuschuss			
Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Festzuschussbeschreibung
17	1	6.8	Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender Zahnersatz <i>Befundbeschreibung:</i> <i>Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn</i>
17	1	6.9	Wiederherstellungsbedürftige Facette/Verblendung <i>Befundbeschreibung:</i> <i>Wiederherstellungsbedürftige Facette/Verblendung (auch wiedereinsetzbar oder erneuerungsbedürftig) im Verblendbereich an einer Krone einem Sekundärteleskop, einem Brückenanker oder einem Brückenglied, je Verblendung</i>

Erneuerung einer vestibulären Kompositverblendung an Teleskop 11 und Zulöten eines perforierten Sekundärteleskops an 17

Privatleistung

Kurze Fallbeschreibung

- Ein einer Oberkiefer-Teleskopprothese war das Außenteleskop bei 17 perforiert. Das Außenteleskop muss nun zugelötet werden, um die Friktion und Funktion wiederherzustellen. Zusätzlich wurde die vestibuläre Verblendung an Teleskop 11 erneuert.

Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
beb-97-Positionen			
OK	1	0002	Modell aus Superhartgips
	1	0105	Stumpf aus Kunststoff
	1	0402	Modellmontage in Mittelwertartikulator I
11	1	2661	Teilverblendung aus Polymer-Glas
17	1	5001	Lötung1: Ohne Vorlötung bei gleichen Legierungen
11	1	5307	Metallfläche konditionieren
	1	8004	Zuschlag bei Reparatur einer Friktionsprothese
11	1	8013	Instandsetzen einer Metallbasis, Grundeinheit
17	1	8201	Kronen- oder Brückengliedreparatur, Grundeinheit
17	1	8202	Leistungseinheit, Trennsplatt
	2	0701	Versand ja Versandgang

Kommentierung

- Sollte aus Gründen der exakten Okklusion ein zweiter Abdruck genommen werden für den Gegenbiss, so ist dann auch eine Montage in den Artikulator zusätzlich berechenbar.
- Die Pos. 0701 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

Material- und Laborkosten

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
	g	Mat.	Lot

