

### 3.1.3 Erneuerung einer keramischen Vollverblendung im indirekten Verfahren und Reparatur der aufgeschlitzten Krone

#### Kassenleistung

#### Kurze Fallbeschreibung

- Bei einer Unterkieferkrone an Zahn 44 wird nach dem Zulöten des Trennspaltes eine neue keramische Vollverblendung aufgetragen und die Krone anschließend rezementiert.

#### Versorgungsart

- gleichartige Versorgung

#### Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
<b>BEL-II-Positionen</b>			
OK, UK	2	001 0	Modell
	1	012 0	Mittelwertartikulator
	1	820 0	Instandsetzung Krone/Flügel/Brückenglied
	1	807 0	Metallverbindung bei Instandsetzung/Erweiterung
	2	933 0	Versandkosten
<b>beb-97-Positionen</b>			
44	1	2612	Mehrflächige Verblendung aus Keramik

#### Material- und Laborkosten

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
	g	Mat.	Lot

#### Kommentierung

- Die Befund-Nr. 6.8 ist für das Zulöten einer aufgeschlitzten Krone laut Clearing-Stelle zulässig. Befund 6.8 ist neben Befund 6.9 für die Verblendung ansetzbar.
- Wird an einer Krone ein Trennspace geschlossen, handelt es sich um Leistungen der Regelversorgung. Diese sind nach BEL II abzurechnen, soweit diese bei den Befund-Nrn. 6.8 und/oder 6.9 als Regelversorgung hinterlegt sind. Dies ist hier der Fall.
- Die Pos. 933 0 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.

<b>Festzuschuss</b>			
<b>Zähne/Gebiet</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nr.</b>	<b>Festzuschussbeschreibung</b>
44	1	6.8	Wiederstellungsbedürftiger festsitzender Zahnersatz <i>Befundbeschreibung:</i> <i>Wiederstellungsbedürftiger festsitzender rezementierbarer Zahnersatz, je Zahn</i>
44	1	6.9	Wiederherstellung Facette/Verblendung im Verblendbereich <i>Befundbeschreibung:</i> <i>Wiederstellungsbedürftige Facette/Verblendung (auch wiedereinsetzbar oder erneuerungsbedürftig) im Verblendbereich an einer Krone, einem Sekundärteleskop, einem Brückenanker oder einem Brückenglied, je Verblendung</i>

## Erneuerung einer keramischen Vollverblendung im indirekten Verfahren und Reparatur der aufgeschlitzten Krone

Privatleistung

### Kurze Fallbeschreibung

- Bei einer Unterkieferkrone an Zahn 44 wird nach dem Zulöten des Trennspaltes eine neue keramische Vollverblendung aufgetragen und die Krone anschließend rezementiert.

### Berechenbare Leistungen

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
<b>beb-97-Positionen</b>			
OK	2	0002	Modell aus Superhartgips
44	1	0105	Stumpf aus Kunststoff
	1	0402	Modellmontage in Mittelwertartikulator I
44	1	2612	Mehrflächige Verblendung aus Keramik
44	1	5001	Lötung 1: Ohne Vorlötung bei gleichen Legierungen
44	1	8201	Kronen- oder Brückengliedreparatur, Grundeinheit
44	1	8202	Leistungseinheit, Trennspalt
44	1	8206	Leistungseinheit, Vorbereitung für Verblendung
	2	0701	Versand je Versandgang

### Material- und Laborkosten

Zähne/Gebiet	Anzahl	Nr.	Leistungsbeschreibung
	g	Mat.	Lot

### Kommentierung

- Sollte aus Gründen der exakten Okklusion ein zweiter Abdruck genommen werden für den Gegenbiss, so ist dann auch eine Montage in den Artikulator zusätzlich berechenbar.*
- Die Pos. 0701 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.*